

Montage des bas de tirage

Manuel de montage


Bas de tirage K.../1

10.1.1

1/2


Montage de bas de tirage


1. Dégraisser la gaine de câble avec un nettoyeur de câble et rétracter le capuchon correspondant au diamètre du câble
2. Passer le bas de tirage sur l'extrémité du câble et le fixer avec 3 couches de ruban isolant (coroplaste) comme sur le croquis



Montage sur câble -YT

- Retirer la gaine externe sur environ 800mm.
- Dégraisser la gaine de câble avec nettoyeur de câble et rétracter le couvercle de la section correspondant au diamètre du câble.
- Effectuer les étapes de montage 1 + 2.





No art.	Désignation	D mm	L1 mm	B mm	Pour Ø câble mm	Poids kg
64273	Bas de tirage K40/1 avec boucle sans anneau Adapté pour : XKDT / XD-ALT 20kV XKDT 30kV GKN	30-40	600	6	25 - 40	0.25
21499	Bas de tirage K50/1 avec boucle sans anneau Adapté pour : XKDT / XD-ALT 20kV XKDT 30kV GKN	40-50	600	6	35 - 50	0.30

Marquage bas de tirage

Bas de tirage K40/1



Bas de tirage K50/1

