


# Accessoires pour soudure

- Stearine pour nettoyer les points de soudure de gaines au plomb ou jonctions
- Pâte à souder Berin pour nettoyer les points de soudure sur armures, conducteurs et bandes en cuivre, sans acide
- Coussin à souder pour appliquer la soudure à la pâte



Article n°	Type	Emballage standard
62446	Stearin	Plaque d'un kg
03281	coussin à souder	Bobine de 0,3 kg