

## Matériel de mise à terre

# Set de mise à terre type SK-AL-VSM

pour câbles à isolation polymère et écran sous forme de bande  
(pour tous les types de jonctions)

### Se compose de

Prise d'écran avec tresse cuivre, feuillard de frettage inox,  
mastic d'étanchéité, ruban PVC

### Unité d'emballage

Set de 3 pièces



Article n°	Type	Section 20 kV mm <sup>2</sup>	mm
83124	SK-AL-VSM 20	25 - 95	20
83125	SK-AL-VSM 25	70 - 300	25
83126	SK-AL-VSM 50	400 - 630	50